

安全

全宗号	年度	页数	室编件号	馆编件号
机构(问题)	期限	室编盒号	馆编盒号	

文件阅办单

来机文关	安委会	来文字号	武安办【2018】43号	份数		
收编文号	20180719-9	收文日期	20180719	密级		
摘要	区安委会办公室关于转发《市安委会办公室关于梅江会展中心“7.5”电气线路着火事故通报的通知》的通知					
拟办意见	请绍锋同志阅示，拟请庆时同志阅处。 2018年7月19日 综合服务部					
领导批示						
文件传阅	阅件部门或阅件人	阅件日期	签字	阅件部门或阅件人	阅件日期	签字
处理结果	2018年7月23日 转发安全管理部、综合部的 下属公司、酒店。安全管理部将此通 知转发各业，吸取教训。举一反三，对 线路进行专项检查。 承办人：[Signature] 2018年7月20日					

安全管理部、综合部、下属公司、酒店。
2018年7月20日

天津市武清区安全生产委员会办公室文件

武安办〔2018〕43号



区安委会办公室关于转发《市安委会办公室关于梅江会展中心“7·5”电气线路着火事故通报的通知》的通知

各镇街园区、安委会成员单位及有关单位：

近日，天津市安委会办公室对梅江会展中心电气线路着火事故进行了通报，为深刻吸取事故教训，加强夏季安全生产工作，现将《市安委会办公室关于梅江会展中心“7·5”电气线路着火事故通报的通知》转发给你们，请各镇街园区、安委会成员单位及有关单位，要高度重视，举一反三，结合夏季高温、高热、雷电、雨水等天气特点，持续加强夏季安全生产工作，加强领导带班，加强24小时值班值守制度，提高对突发的情况应急处置水平，同时要深入作业现场进行检查排查，确保全区安全生产形势稳定。

2018年7月19日

化学品、地震、森林防火等各类应急救援队伍要加强值班备勤，强化岗位练兵和装备物资准备，时刻保持应急状态，确保一旦发生险情有力有序有效应对处置，全力维护人民群众生命财产安全。



(联系人：卜文友；联系电话：28208931)

(建议此件依申请公开)

天津市安全生产委员会办公室文件

津安办〔2018〕30号

市安委会办公室关于梅江会展中心“7.5” 电气线路着火事故通报的通知

各区政府、市安委会成员单位及有关单位：

2018年7月5日上午8时40分，天津市梅江会展中心N10贵宾厅屋顶反射灯带发生电气线路着火事故。事故发生时正值第十一届津台投资合作洽谈会暨2018年天津台湾商品博览会开幕，市委、市政府领导高度重视，鸿忠书记、国清市长和家禄、来英副市长分别作出批示、指示，明确要求彻查事故原因，严肃追责问责，并举一反三开展安全检查。

市安全监管局与市公安消防局及相关单位立即成立事故调查组开展事故调查工作，并及时采取有效措施保障展会顺利进

行。调查组按照“隐患就是事故、事故就要处理”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展了现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过和主要原因，分析了事故责任，对相关责任单位及人员进行了严肃问责。现将有关情况通报如下：

一、事故经过及主要原因

7月5日上午8时40分，市政府有关领导参加第十一届津台投资合作洽谈会暨2018年天津台湾商品博览会开幕式，在N10贵宾厅准备会见台商时，发现屋顶T5型反射灯带电气线路着火冒烟，并伴有“啪啪”放电声响，市领导立即组织工作人员及时切断电源，断电后现场黑烟逐渐消散。因发现险情比较及时，火势未扩大蔓延，没有造成更严重的火灾事故。

事故的直接原因：经调查，梅江会展中心N10贵宾厅屋顶反射灯带使用的飞利浦T5型日光灯管（功率28W）由于使用时间较长，且靠近通风管道，经常受到震动导致接触不良，节能灯镇流器引出的电气线路与灯管接口连接处的绝缘老化、松动，最终引发短路，造成该起电气线路着火事故。

事故的间接原因：

一是深圳市长城楼宇科技有限公司滨海新区分公司作为梅江会展中心物业维保单位，对贵宾厅等关键部位电气线路日常安全维护不到位，仅针对会议照明进行了一般性检查，未使用专业仪

器等技术手段进行安全检查和检测，未落实企业电气安全检查相关措施。

二是天津泰达会展管理有限公司作为梅江会展中心管理运营单位，对长城楼宇公司安全管理不到位，未认真履行对承包商的日常监督管理职责。梅江会展中心投入使用近十年来，泰达会展公司没有安排对长期使用的屋顶灯管及相关线路、设备进行全部更换，也没有安排专业检测机构对场馆电气线路和用电设备进行全面的技术检测，无法保证安全运行，留下较大事故隐患。

三是泰达会展公司现场应急处置不力，对临时聘用人员安全培训不到位。事故当日负责 N10 贵宾厅服务的 2 名服务人员均为临时聘用的在校学生，泰达会展公司只是在前一天对临时聘用人员做了简单的岗前培训，没有安排有经验的员工和安全保障人员在现场值守，服务人员对现场应急处置方案不熟悉，紧急状态下处置慌乱。

二、事故问责情况

经调查组认真研究，报请市政府同意，决定：

1. 由市安全监管局对长城楼宇公司安全生产违法行为进行立案处罚；由长城楼宇公司对该公司项目经理杨井军、维修主管顾晓东、维修组组长王晓秋、技工王志良给予经济处罚。

2. 依据干部管理权限责成相关单位对负有领导责任的泰达会展公司总经理陈敏给予党内警告的党纪处分，对负有直接责任

的安保部部长陈鹏和设施设备主管韩伟给予行政记过的行政处分。

3.责令负有领导责任的天津泰达资产运营管理有限公司常务副总经理周志远向其上级公司泰达控股集团做出书面检查。

三、吸取教训做好当前安全生产工作

梅江会展中心作为我市重要的会展场馆和人员密集场所，发生“7·5”电气线路着火事故，造成的影响是巨大的，教训非常深刻。“患生于所忽、祸起于细微。”安全生产工作必须树立“隐患就是事故、事故就要处理”的理念，必须着眼于细微，决不能轻视细节，要真抓实干，对隐患和问题绝不能司空见惯、熟视无睹。各单位要以此次事故为鉴，安全生产的警钟要常响常敲。当前我市正值主汛期和暑期，旅游进入旺季，人员出行大量增加，安全风险加大。9月达沃斯会议将在我市举办，各项工作繁重、政治责任重大。近日国务院安委会办公室、应急管理部下发了《关于进一步加强当前安全防范工作的紧急通知》，各单位要认真贯彻，深刻吸取泰国普吉岛附近海域发生倾覆事故，以及近期国内发生的生产安全事故教训，清醒认识当前存在的安全风险，认真查找存在的薄弱环节和问题，切实加强组织领导，严格落实安全生产责任，严格落实安全生产防范措施。

（一）严格落实安全责任制

各级领导干部要抓紧对当前安全防范工作进行一次再部署。

认真摸排查清重大风险隐患点，集中力量进行整改，全力化解风险隐患；要结合我市正在开展的建筑施工领域安全生产专项检查、大型商业综合体消防安全专项整治、电气火灾综合治理工作，采取“四不两直”方式持续开展明查暗访，加强重点地区、重点领域和重点单位的监督检查，尤其针对梅江会展中心这类人员密集场所要强化安全责任和措施落实，彻底消除隐患，确保重要政商活动万无一失。

（二）严格事故查处严肃责任追究

事故查处要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）的规定，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展，对涉及生产安全事故的责任单位和人员一律依法依规予以处罚，严肃追究责任。对连续发生生产安全事故的单位和个人，要将其纳入“黑名单”，并对失信行为进行联合惩戒；对涉嫌犯罪的，要及时移交司法机关，依法追究刑事责任。

（三）加强应急响应和处置工作

各单位要加强应急值守，严格执行领导带班查岗和 24 小时值班制度，保证通信畅通。各类生产经营单位要密切关注灾情预警信息，完善应急预案，强化应急演练，发现重大险情及时采取停产撤人、转移疏散、避险逃生等防范措施。消防、矿山、危险

